

Отчет об исполнении предписаний МБДОУ «Детский сад №17».

1. В предписании № 45/4/1 от 02 октября 2013г. по устранению нарушений обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера были отражены следующие нарушения:

- Не обеспечены работники образовательного учреждения (организации) противогазами, из расчета на 100% от общей численности, при этом количество запасов противогазов увеличивается на 5% от потребности для обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов.
- В организации не созданы резервы финансовых материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- Не прошли подготовку в области защиты от ЧС руководитель организации и лицо специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации ЧС в организации.

Выполнено:

- направлена заявка в управление образования на приобретение противогазов для работников МБДОУ «Детский сад № 17»
- составлен план мероприятий на 2016-2018 гг. по устранению нарушений
- руководитель организации и лицо специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации ЧС в организации прошли подготовку в области защиты от ЧС.

2. В предписании № 37/1/2 от 21 января 2015 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности были отражены следующие нарушения:

- Ширина эвакуационного выхода, ведущего из помещения № 49 в помещение № 54 (согласно экспликации технического паспорта нежилого здания к плану 1-го этажа) составляет 0,76 м.(требуется не менее 0,8м.)
- Помещение сушильной-гладильной № 12.9 (согласно типового проекта 212-2-65 Д-3445 от 21.04.1976) не отделено от помещения стиральной разборочной № 17.8 дверью с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.
- Ширина проступи некоторых ступеней наружной эвакуационной лестницы № 1, ведущей со второго этажа, менее 25 см, высота некоторых ступеней более 22 см. (срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности до 02.10.2017г.)
- В пределах марша наружной эвакуационной лестницы № 1, ведущей со второго этажа имеются ступени с различной шириной и различной

высотой (срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности до 02.10.2017г.)

Выполнено:

- Ширина эвакуационного выхода, ведущего из помещения № 49 в помещение № 54 (согласно экспликации технического паспорта нежилого здания к плану 1-го этажа) составляет 0,8 м
- Помещение сушильной-гладильной № 12.9 (согласно типового проекта 212-2-65 Д-3445 от 21.04.1976) отделено от помещения стиральной разборочной № 17.8 дверью с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.

Директор МБДОУ «Детский сад № 17»



И.А.Суханова